

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Vejsyn, april 2008

Vejsyn den 22. april 2008

Bestyrelsens generelle bemærkninger.

Bestyrelsen har gennemgået foreningens område.

Det generelle indtryk er, at der er en stigning i antallet af medlemmer, som ikke renholder deres fortov og vejstykke, at fliser i fortove og omkring vejbede ikke ser for godt ud og generelt trænger til genopretning, men frembyder dog ingen risiko for fald ulykker. Beplantningen i mange vejbede er i en elendig forfatning og giver et dårligt indtryk af den enkelte vej.

De udgåede træer skal fælles. De steder, hvor fliser i fortove er sunket så meget at der er risiko for faldulykker, skal genoprettes. Når et træ er fældet vil der ikke umiddelbart kunne plantes nyt træ, idet rødder selv ved en rodbeskæring formentligt ikke vil give tilstrækkelig plads til et nyt træ. Det bør undersøges om genplantning er mulig.

De fliseopretninger, der blev foretaget sommer/efterår 2007 fremstår tilfredsstillende.

Flagstangen behøver ingen rengøring i år.

Det bør nærmere overvejes, hvad man kan gøre ved de vejbede, der enten ingen beplantning har eller har fået en voldsom udtynding, så de giver et dårligt helhedsindtryk af vejene. På baggrund af resultatet af undersøgelsen om "forskønnelse af området" er det usikkert, hvad medlemmerne egentligt ønsker; det er derfor svært for bestyrelsen at foreslå løsninger.

Der er konstateret ukrudt især mellem fortovs kant og den enkelte parcels skellinie hos flere medlemmer end de forrige år. Det medfører risiko for forskubning af fliserne i fortovene og dermed udgift for foreningen til genopretning. Der gives henstilling til medlemmerne både generelt via Informa og konkret til 6 medlemmer om at sørge for renholdelse.

Bestyrelsens vurdering af de enkelte vejes tilstand er følgende:

Mimosevej

1. mellem nr. 6 og 8: Genopretning af fliser, ca. 50 x 50 cm.
2. v/nr. 6: Jord i vejbed blev udskiftet i 2007. Beplantning gennemføres med beplantning svarende til de der er plantet i vejbed ud for nr. 10. Besked til medlemmerne ud for vejbedet.
3. v/nr. 6: Opretning af fliserne i vejbedet ud mod vejen.
4. v/nr. 4: Manglende fliser (hul) ved indkørselens venstre side og opretning af en flise i højre side.
5. mellem nr. 4 og 2: Genopretning af fliser.
6. v/nr. 1: Genopretning af fliser ved postkassen.

Violvej

1. mellem nr. 1 og 3: Flisehjørne ved brøndrist; fliser mangler og skal lægges.

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Vejsyn, april 2008

Valmuevej

1. v/nr. 7: Fliser genoprettes, ca. 3 m. fra indkørsel.
2. v/nr. 5 og nr. 7: Udgåede træer fjernes fra vejbedet.
3. v/nr. 13: Fliser genoprettes i vejbedets vestvendte side og rødder beskæres, ca. 2m.

Lupinvej

1. v/nr. 5: Fliseopretning under observation.
2. v/nr. 2: Flise mangler 2 m. til højre for indkørsel.
3. v/ nr. 10: Udgåede træer i vejbedet fældes.
4. beplantningen i vejbedene, især ud for nr. 6 og 2, er i dårlig stand. Under OBS.

Erantisvej

1. v/nr. 2 + 4: Genopretning af fliser omkring brønddæksel og antennestation.
2. v/nr. 5: 2 træer under OBS for evt. fældning.

Hyacintvej

1. Fliser på stien blev genoprettet sidste år og rodskæring blev foretaget. Fremstår OK. Teknisk set bør træerne fjernes for at undgå udgifter til genopretning af fliser på grund af rødders opskubning af fliserne, men ud fra et helhedsindtryk bør der være træer til at forbinde vejen/stien med det grønne område. Der foretages intet. Under OBS.
2. v/nr. 7: 1 udgået træ i vejbedet fældes.
Herefter er der 3 asketræer tilbage af oprindeligt 5. Spørgsmålet er om grundejerne ønsker træer i dette bed, idet der i forhaven i nr. 7 står en stor og smuk birk, der kan erstatte træer i bedet. Vurderes senere.

Krokusvej

1. v/nr. 7: Påtale om at fjerne ukrudt ind mod skel.

Påbud om vedligeholdelsespligt

Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at pålægge 5 medlemmer at få ryddet, klippet hæk/buskads indtil skel.

Ref. ved
Per Aagaard