

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Vejsyn, april 2007

Vejsyn den 24. april 2007

Bestyrelsens generelle bemærkninger.

Bestyrelsen har gennemgået foreningens område. Det generelle indtryk var, at asfaltbelægningen, som ved vejsyn 2006, fremstår pæn og i god tilstand, enkelte steder er der dog revner efter rodskud. Belægningen blev pålagt i sommeren 2001. Flisebelægning på fortove og stier er ikke tilfredsstillende, og alle fortovskanter er sunket, så kantfliserne vipper op mod fortovssiden og nogle steder er de sunket ned i plan med asfalten. Med få undtagelser, ca. 32 steder, er fortovene ikke i en sådan tilstand at omlægning er nødvendig for at undgå skader.

Der er konstateret ukrudt især mellem fortovskant og den enkelte parcels skellinie ligesom stierne trænger til en rensning.

Bestyrelsens vurdering af de enkelte vejes tilstand er følgende:

Mimosevej

Stien: Ukrudt bør fjernes og kanter renses.

Fortove:

1. v/nr. 18: Vejbed. Rødder er af ejeren af nr. 18 fjernet under 2 fliser. Disse ilægges.
2. v/nr. 16: Ejeren bør klippe bevoksningen og rense ind mod skel
3. v/nr. 13/11: Fliser oprettes
4. v/Valmuevejs udmunding: Fliseopretning
5. v/Valmuevej nr. 1's side mod Mimosevej skal fliser oprettes
6. v/Violvej: Fliser og kanter renses
7. v/nr. 6: Buske udgået i c. 4 m. længde i vejbedet; det formodes at der skal foretages oprensning og ilægning af ny jord.
8. v/foreningens grundstykke mellem nr.4 og 6: Fliser oprettes.
9. v/nr. 1: Fliser oprettes ved brønddækslet
10. v/ nr. 2: Fliser oprettes mod bed og indkørsel.

Vej: Ingen bemærkninger.

Foreningens grundstykke mellem nr. 4 og 6 renholdes ad hoc. Der foretages intet i år.

Valmuevej

Stien: 1 flise vipper.

Fortove:

1. mellem nr. 7 og 9: Fliseopretning ved begge ender af vejbedet
2. v/nr. 5: Fliseopretning ved enden af vejbedet
3. v/nr. 5 ud for carportindkørslen: Fliseopretning
4. v/nr. 3: Fliseopretning

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Vejsyn, april 2007

5. v/nr. 1 Fliseopretning
6. langs med hegnet til Mimosevej nr. 11: Fliseopretning

Vej: Ingen bemærkninger.

Violvej

Fortove:

1. Der er ilagt asfalt i stedet for fliser i ca. 40 x 40 cm.
2. Der foretages fliseopretning v/fortovets afslutning og regnvandsbrønd.
3. Træer beskæres.

Vej: Der trænger til en oprensning af løvaffald.

Lupinvej

Fortove:

1. v/nr. 2: Fliseopretning
2. v/nr. 4: Fliseopretning

Vej: Ingen bemærkninger.

Vejbedet: Der ligger en del træstammer på bedet ud for nr. 10. Der holdes OBS på at de bliver fjernet i løbet af kortere tid.

Lotusvej

Fortove: Ingen bemærkninger.

Vej: Ingen bemærkninger.

Anemonevej

Stien:

1. v/bommen mod Anemonevej foretages fliseopretning
2. v/nr. 7: Rødder afskæres fra birketræet og ind mod stien
3. v/stiens drejning mod Tværstræde: Fliseopretning i ca. 4 m. længde
4. Ejeren af Erantisvej nr. 14 skal klippe hækken ind til skel
5. langs flisekant ind til den gamle del af Slagslunde skal foretages kantrensning.

Fortove:

v/nr. 2: Fliseopretning ved vejbedet

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Vejsyn, april 2007

Vej:

v/nr. 2: Fjerne et kirsebærtræ og foretage fliseopretning.

Bellisvej

Fortove: Ingen bemærkninger.

Vej:

v/hjørnet til Blomstervej: revne i asfalt ca. 60 cm.

Erantisvej

Sti: Ingen bemærkninger

Fortove:

1. v/nr. 12 og 14: Fliseopretning
2. v/nr. 11: Fliseopretning
3. v/nr. 11, vejbed: rødder afskæres og fliseopretning
4. v/nr. 3 og 5: Fliseopretning
5. v/ nr. 3: Flisekant ind mod skel renses
6. v/nr. 4: Fliseopretning.

Vej:

1. v/nr. 11: Revne i asfalt mod vejbrønd udbedres
2. v/nr. 11: Revner, 3 stk., fra vejbedet ud i vejen udbedres.

Tulipanvej

Fortove: Ingen bemærkninger.

Vej: Ingen bemærkninger.

Hyacintvej

Sti:

1. v/bommene: Fliseopretning
2. v/skellet langs nr. 12: Fliseopretning
3. Rødderne fra asketræerne langs stien skyder fliserne op; disse bør nok fældes; holdes under OBS.

Fortove:

1. v/nr. 3: Fliseopretning i lunke.
2. v/nr. 6: Fliseopretning.

Grundejerforeningen Slagslunde Syd
Vejsyn, april 2007

Vej: Ingen bemærkninger

Irisvej

Ingen bemærkninger

Krokusvej

Sti: Ingen bemærkninger

Fortove:

1. v/nr. 9: Fliseopretning
2. v/nr. 1: Fliseopretning

Liljevej

Vejbed: I vejbedet ud for nr. 4 ligger har rødder fra kirsebærtræerne skubbet NESAs el-kasse skæv (NESA nr. 708-05).

Vej: Intet at bemærke

Bestyrelsens efterfølgende beslutning:

Alle de steder, hvor fliseopretning er nødvendig, bedømmes som en 1-prioritetsopgave og skal udbedres inden årets udgang.

Flagstangen ved Hyacintvej skal renses.

Der udarbejdes en Information til medlemmerne om bestyrelsens opfattelse og betragtninger af vejsynet.

Ref.

Per Aagaard